

BAMOPHOX 192 E - M

Contrôleur de Chlore



MISE EN SERVICE

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - 95 100 ARGENTEUIL - FRANCE
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - E-mail : info@bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - Site : <http://www.bamo.fr>

CONTROLEUR DE CHLORE
BAMOPHOX 192

10-05-2007

192 M0 02 E

MES
192-02/1

Contrôleur de Chlore BAMOPHOX 192 E & M

Sommaire

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Page 3
2. ENCOMBREMENTS	3
3. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES	4
4. FACE AVANT	6
PRESENTATION ET DEFILEMENT DU MENU	7
DIVERS BAMOPHOX	8
CONSULTATION / MODIFICATION	8
FORCAGE MESURE OU PID	8
REGLAGE SEUIL 1	9
REGLAGE SEUIL 2	9
REGLAGE SEUIL 3	10
REGUL RELAIS	11
REGUL PID	13
SORTIE mA Cl ₂	15
SORTIE mA TEMP	15
TEMPERATURE	15
ETALONNAGE SONDE	16
MARCHE FORCEE	17
REGLAGE ALARMES (SEUIL 4)	17
LANGUE	17

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Affichage	: Mesure - Menu - Température
Afficheur	: Rétroéclairé - 2 lignes de 16 caractères alphanumériques, H = 9,22 mm
Visualisation	: Etat des seuils par voyant Led
Programmation	: Par clavier 8 touches en face avant - Protection du programme par code d'accès.
Échelle de mesure	: 0 à 5 mg /l
Précision	: $\pm 0,3\%$ de la pleine échelle (Chlore)
Température	: $\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sortie relais	: 4 contacts de fermeture (alliage d'Argent), libres de potentiel
Seuils configurables	: 3 seuils indépendants - Hystérésis réglables de 0 à 100 % - Temporisation 0 à 9999 sec
Sortie relais (S4)	: Fonction Alarme défaut : Injection trop longue / Température ...
Résistance initiale du contact	: 100 m Ω maxi (chute de tension 6 V DC 1 A)
Pouvoir de commutation	: 831 V AC / 3 A / 277 V AC : 90 W / 3 A / 30 V DC
Capacité de commutation (mini)	: 100 mA, 5 V DC (variable selon fréquence de commutation, conditions d'environnement, précision).
Durée de vie mécanique (mini)	: 5×10^6 commutations (à 180 cpm)
Durée de vie électrique (mini)	: 2×10^5 (à 20 cpm) pour 3 A 125 V AC, 3 A 30 V DC - 10^5 (à charge évaluée) pour 3 A 125 V AC
Sortie relais défaut	: Pour injection trop longue - Temporisation réglable de 0 à 9 999 s.
Régulation impulsionale	: Réglage du temps de cycle de 0 à 9999 s, Bandes proportionnelles hautes et basses, Zones mortes hautes et basses.
Régulation P.I.D.	: Proportionnalité réglable de 0 à 200 %, Intégrale et Dérivée réglables de 0 à 999 secondes
Phase étalonnage	: Neutralisation des sorties contacts, sorties analogiques maintenues aux dernières valeurs.
Sortie mesure	: 0/4 - 20 mA (maxi. 600 Ω) proportionnelle à la mesure - Isolation galvanique
Sortie température / PID	: 0/4 - 20 mA (maxi. 600 Ω) sur toutes plages de 0 à 100 $^{\circ}\text{C}$ - Isolation galvanique
Simulation de mesure	: Par menu - Action sur la sortie mesure, température, P.I.D. - Seuils de consigne
Alimentation	: 230 V / 50-60 Hz mono - Autres sur demande - Consommation 10 VA
Présentations	: Boîtier Encastrable - Face avant IP 65 - 72 x 144 - Raccordement sur bornier IP 40 : Boîtier Mural - IP 65 - Raccordement sur bornier avec entrées câbles par PE

OPTION (RS 422 + Logger)

Communication	: Sortie RS 422 liaison J-BUS - Esclave mode binaire - 2400 à 9600 bauds
Enregistrement (Logger)	: Enregistrement automatique moyené de la mesure dans l'intervalle programmé - 150 000 enregistrements maxi sur carte MMC (Multi Media Card), lecteur externe nécessaire.


2. ENCOMBREMENTS

Modèles aveugles :
Dimensions respectivement identiques, par type de présentation




3. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

BOÎTIER ENCASTRABLE




BOÎTIER MURAL



Borniers de raccordement	
1	+ Sortie mA mesure
2	- Sortie mA mesure
3	- Sortie mA température
4	+ Sortie mA température
5	+ 24 V
6	- 24 V
7	- 24 V
8	+ 24 V
9	Pt 100 Ω
10	
11	
12	Blindage
13	Y
14	Z
15	B
16	A
17	Seuil S4 (Contact NO) Alarme régulation / défaut PT 100
18	
19	Seuil S2 (Contact NO) Mesure / Température
20	
21	Seuil S1 (Contact NO) Mesure / Température
22	
23	Seuil S3 (Contact NO) / Mesure / Température
24	
25	Non connectée
26	Raccordement à la terre (équipotentiel)
27	N
28	L
	Alimentation secteur (N = Neutre, L = Ligne)

Raccordement au boîtier aveugle "Extension"



Lg maxi
d'une liaison = 500 mètres

Nature du câble :
Câble réseau
ou câble blindé 4 fils
section ≥ 0,25 mm²

4. FACE AVANT

Les diodes **S1, S2, S3, S4** indiquent l'état de sortie des relais correspondants :

Diode allumée = relais excité

Diode éteinte = relais au repos

Diode clignotante = temporisation en cours

Affichage alpha-numérique rétro-éclairé.
2 lignes 16 caractères H = 9,22 mm

La touche **A** permet d'accéder aux paramètres de la ligne haute

La touche **B** permet d'accéder aux paramètres de la ligne basse



La touche **VALID** permet la mémorisation des données saisies au moment de l'affichage

VALIDATION ?

En appuyant sur cette touche, les dernières données du menu concerné seront mémorisées. A la fin de la mémorisation, l'affichage retourne au menu.

La touche **HAUT** permet d'effectuer des changements de saisie.

Données numériques : incrémentation du chiffre sous le curseur clignotant. (retour à 0 après 9)

Choix d'inversion : OUI / NON, MONTEE / DESCENTE, 0 - 20 mA / 4 - 20 mA etc...

La touche **DROITE** permet de déplacer le curseur clignotant dans le champ de la saisie.

La touche **ENTER** permet le déroulement des phases d'un menu.
A la dernière phase, retour au menu.

La touche **MENU -** permet de revenir au menu précédent à partir de n'importe quelle phase.

La touche **MENU +** permet de passer au menu suivant à partir de n'importe quelle phase.

* Une pression simultanée sur les touches **MENU +** et **ENTER** permet le retour rapide à l'affichage de la mesure

I/ PRESENTATION ET DEFILEMENT DU MENU



DIVERS Bamophox

ENTER

DIVERS Bamophox

ENTER

VERSION X.xx

ENTER

N° DE SERIE

ENTER

20451 05

CONSULTATION / MODIFICATION

CONSULTATION



MODIFICATION

ENTER

CODE ? 0000

ENTER

CODE ? 5105



Utilisation des 4 derniers chiffres du N° de série

ENTER

Si la saisie du code est incorrecte, le message "ERREUR" apparaît durant 3 secondes..

ENTER

DUREE : 30 mn

MENU +

(Le mode CONSULTATION se réactive automatiquement après 30 minutes)

A PARTIR DU MODE MODIFICATION, IL EST POSSIBLE DE FORCER LA MESURE OU LE PID.
(Se placer en mode MODIFICATION, venir à l'affichage des mesures et appuyer sur ENTER)

ENTER

FORCAGE MESURE

ENTER

00,00 mg 00°C



(Le curseur clignote sur l'un des chiffres de la mesure).
Modifier la mesure. La valeur est immédiatement prise en compte par l'appareil (seuils, régulations, sorties mA ...).

Si la régulation PID est activée : Affichage de la sortie de régulation PID en %

ENTER

FORCAGE Cde PID

ENTER

00,00 mg 00,00 %



(Le curseur clignote sur l'un des chiffres de la mesure).
Modifier la mesure. La valeur est immédiatement prise en compte par l'appareil.

Il est possible de forcer la sortie mA de commande du PID si la régulation PID est en MARCHE et en mode MANU'

ENTER

(Appuyer sur ENTER pour sortir de ce mode et revenir à l'affichage des mesures réelles)

REGLAGE SEUIL 1

MENU
+

REGLAGE SEUIL 2

ENTER

SEUIL 1 MARCHE/ARRET



ENTER

SEUIL 1 MESURE/TEMP



MESURE= Seuil dédié à la mesure /mg
TEMPERATURE= Seuil dédié à la mesure de la température

ENTER

MONTEE/DESCENTE



MONTEE= Déclenchement si la mesure est supérieure au seuil
DESCENTE= Déclenchement si la mesure est inférieure au seuil

ENTER

EXCITE **0,000** mg/ °C



Valeur à laquelle le relais S1 sera excité

ENTER

REPOS **0,000** mg/ °C



Valeur à laquelle le relais S1 sera au repos

ENTER

TEMPO EXCITE OUI/NON



Avec ou sans retard à l'excitation du relais S1

ENTER

DUREE **0000** SEC



Durée du retard à l'excitation du relais S1

ENTER

TEMPO REPOS OUI/NON



Avec ou sans retard au repos du relais S1

ENTER

DUREE **0000** SEC



Durée du retard au repos du relais S1

ENTER

VALIDATION ?

VALID

REGLAGE SEUIL 2

MENU
+

REGLAGE SEUIL 3

voir page 10

ENTER

SEUIL 2 MARCHE/ARRET



ENTER

SEUIL 2 MESURE/TEMP



MESURE= Seuil dédié à la mesure mesure /mg
TEMPERATURE= Seuil dédié à la mesure de la température

ENTER

MONTEE/DESCENTE



MONTEE= Déclenchement si la mesure est supérieure au seuil
DESCENTE= Déclenchement si la mesure est inférieure au seuil

ENTER

EXCITE **0,000** mg/ °C



Valeur à laquelle le relais S2 sera excité

ENTER

REPOS **0,000** mg/ °C



Valeur à laquelle le relais S2 sera au repos

ENTER

TEMPO EXCITE OUI/NON



Avec ou sans retard à l'excitation du relais S2

ENTER

DUREE **0000** SEC



Durée du retard à l'excitation du relais S2

ENTER

TEMPO REPOS OUI/NON



Avec ou sans retard au repos du relais S2

ENTER

DUREE **0000** SEC



Durée du retard au repos du relais S2

VALID

VALIDATION ?

REGLAGE SEUIL 3

MENU
+

REGUL RELAIS → voir page 11

ENTER

SEUIL 3 MARCHE/ARRET



ENTER

SEUIL 3 MESURE/TEMP



ENTER

MONTEE/DESCENTE



ENTER

EXCITE 0,000 mg/ °C



Valeur à laquelle le relais S3 sera excité



ENTER

REPOS 0,000 mg/ °C



Valeur à laquelle le relais S3 sera au repos



ENTER

TEMPO EXCITE OUI/NON



Avec ou sans retard à l'excitation du relais S3

ENTER

DUREE 0000 SEC



Durée du retard à l'excitation du relais S3



ENTER

TEMPO REPOS OUI/NON



Avec ou sans retard au repos du relais S3



ENTER

DUREE 0000 SEC









Durée du retard au repos du relais S3




VALID

VALIDATION ?







Exemple

Pour des réglages comme suit :

- Consigne : 0,500 mg
- ZM Hte : 0,050 mg de 0,500 à 0,550 mg
- ZM Basse : 0,050 mg de 0,450 à 0,500 mg
- BP Hte : 0,400 (donc 0,900 en limite haute)
- BP Basse : 0,400 mg (Donc 0,100 mg en limite basse)

- Au dessus de la Limite Haute, soit entre 0,9 et 2 mg la sortie S2 est activée en permanence (injection continue).
- En dessous de la Limite Basse, soit entre 0 et 0,100 mg la sortie S1 est activée en permanence (injection continue).
- A l'intérieur de la ZONE MORTE, soit entre 0,45 et 0,55 mg, les sorties S1 et S2 sont inactives.
- Si la mesure se trouve entre la ZONE MORTE et la limite Haute, (entre 0,55 et 0,900 mg), ou entre la Zone morte et la limite basse (entre 0,100 et 0,45 mg) la sortie S1 ou S2 est activée pendant un temps proportionnel à l'écart entre la mesure et la consigne.

$$\text{Temps de marche} = \frac{\text{Tps de cycle} \times (\text{Mesure} - \text{Consigne})}{\text{Bande Proportionnelle (Haute ou Basse)}}$$

Attention : Le temps minimum de commande de pompe est de 1 seconde.

Si la mesure M = 0,680 alors on a :

$$\text{Temps de cycle} = 10 \text{ s}$$

$$\frac{10 \times (0,68 - 0,50)}{0,400} = 4,5 = 5 \text{ sec}$$

REGUL PIDMENU
+Sortie mA Cl₂

Voir page 15

Cette fonction permet une régulation de type PID sur une sortie de commande analogique en mA (0/20 ou 4/20 mA).

REGUL MARCHE/ARRET		Sélection de la fonction requise
REGUL AUTO/MANU		Sélection de la fonction requise
CONSIG. 0,000 mg		Modification de la valeur du point de consigne requis
GAIN: 0,000		Modification de la valeur du gain proportionnel (voir ci-dessous : METHODE DE REGLAGE ..)
T.i : 0050 Sec		Modification de la valeur du temps d'intégration
Td : 0012 Sec		Modification de la valeur du temps de dérivation
ACTION DIRECTE/ INVERSE		Sélection de la fonction requise selon le sens d'action pour la régulation PID
COURANT 4-20/ 0-20 mA		Sélection du type de sortie mA
VALID		
VALIDATION ?		

Pour bloquer la PID, mettre 24 V= 20 mA aux bornes 5 (+) et 6 (-).

METHODE DE REGLAGE DES PARAMETRES PID

Afin de fixer les valeurs de départ des paramètres du PID, nous préconisons d'utiliser la méthode de Ziegler - Nichols en boucle ouverte.

Procéder comme suit :

- Raccorder un enregistreur sur la sortie de mesure ou noter les valeurs de la mesure et tracer la courbe d'évolution en fonction du temps.
- Mettre le régulateur PID en mode MANU
- Stabiliser la mesure près de la consigne en agissant sur la sortie PID
- Appliquer un échelon ΔCde de 10 % par exemple sur la sortie de commande

Exemple : Si la commande est de 30,00 %, la régler à 40,00 %

- Noter sur la courbe d'évolution de la mesure l'instant T_0 correspondant à cet échelon.

- Déterminer sur la courbe les temps t et T tels que :


t = retard de la réponse

T = temps correspondant à un pourcentage de variation Δm de la mesure égal au pourcentage de variation ΔCde de la commande ($\Delta m = \Delta Cde$).

Cette valeur est déterminée sur la pente de départ de la mesure.

- Régler les paramètres du PID avec les valeurs du tableau suivant :

Régulation	Gain	Ti(s)	Td(s)
PID	$1,2 \times T/t$	$2 \times t$	$0,5 \times t$
PI	$0,9 \times T/t$	$3,3 \times t$	0
P	T/t	9999	0



→ Sortie mA Cl₂ → MENU + → Sortie mA TEMP

Paramétrage de la sortie courant recopiee de la mesure.

ENTER

LIM.Hte 0000 mg



Sélection de la valeur correspondant à un courant de sortie 20,00 mA

ENTER

LIM. Bse 0000 mg



Sélection de la valeur correspondant à un courant de sortie 0,00 mA ou 4,00 mA

ENTER

COURANT 4-20 mA/ 0-20mA



Sélection du type de sortie

VALID

VALIDATION ?



→ Sortie mA TEMP → MENU + → TEMPERATURE

ENTER

LIM.Hte 0000 °C



Sélection de la valeur correspondant à un courant de sortie 20,00 mA

ENTER

LIM. Bse 0000 °C



Sélection de la valeur correspondant à un courant de sortie 0,00 mA ou 4,00 mA

ENTER

COURANT 4-20 mA/ 0-20mA



Sélection du type de sortie

VALID

VALIDATION ?

**Pour bloquer la PID,
mettre 24 V= 20 mA
aux bornes 5(+) et 6(-)**



→ Température → MENU + → ETALONNAGE SONDE → voir page 16

ENTER

MESURE: AUTO / MANUI



AUTO : Mesure effectuée à l'aide d'une sonde Pt 100 Ω

ENTER

T° BAIN + 0000 °C



MANU : Sans sonde Pt 100 Ω, la valeur de la température est entrée manuellement dans la phase suivante.

ENTER

VALIDATION ?



Saisie manuelle de la température du bain

VALID

ENTER

ETAL. ZERO OUI/(NON)



Choisir la fonction requise
Si non, affichage de **ETAL. PENTE**

ENTER

SOL ZERO 0 mg

Faire circuler dans la sonde de l'eau sans chlore
 (passage sur filtre à charbon actif).

ENTER

MES ASY 0,342mg

laisser circuler environ 5 minutes afin de stabiliser la mesure du zéro.

ENTER

ETAL PENTE OUI/NON



Si la mesure à zéro est trop importante affichage de **ERREUR**
 - vérifier la cartouche de charbon actif
 - vérifier l'encrassement de la cellule.

ENTER

ETALON 0,000 mg



Faire circuler de l'eau chlorée et procéder à une analyse pour connaître sa teneur en chlore libre actif.

Entrer cette valeur

ENTER

PENTE xxx,x %

(pour un bon étalonnage, cette valeur doit s'approcher le plus possible de la pleine échelle de l'appareil).

ENTER

RETARD 0015 Sec

Affichage du gain de la cellule.**PENTE xxx,x %**

**ATTENTION : si la pente est >150%
 ou <50% ne pas valider**

VALID

VALIDATION ?

Contrôler l'état d'encrassement de la cellule (oxydation du cuivre)

Faire une seconde analyse pour confirmer la première si le gain est normal

Saisir le temps pendant lequel la mesure (et les actions des sorties mA, relais ...) reste bloquée à la valeur précédant le début de l'étalonnage.

Revenir avec la touche MENU sur l'affichage de la mesure réelle.

