


# THERMOMETRE PORTABLE K305 et K307



- Thermomètre de poche
- Avec capteur d'ambiance (couple K)
- Mesure de -50°C à 1300°C
- Affichage haute luminosité en °C ou °F
- 3 1/2 digit - Max 1999
- Gaine anti choc

## 2 MODELES

**K305** - Code 695 100 -

- 1 Entrée
- Résolution 0,1 ou 1°C au choix
- Touche "MAX" pour mémorisation Maxi

**K307** - Code 695 200 -

- 2 Entrées
- Affichage T1, T2, ou  $\Delta T$
- Résolution 0,1°C
- Touche "MAX" pour mémorisation Maxi

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrée connecteur miniature K

Capteur K fourni :  $\pm 2^\circ\text{C}$

Température ambiante : 0 à 50°C.

Température de stockage : -20 à + 60°C.

Précision :  $\pm 0,3\% \pm 1^\circ\text{C}$  de -50°C à 1000°C


Vitesse de lecture : 2,5 fois/seconde

Alimentation : 1 pile 9 Volt (IEC 6F22) - 200 H

Dimensions : 147 x 70 x 39 mm.

Poids :  $\approx 210$  gr.

## MISE EN SERVICE

- Capteur : Gainé PTFE - Max 260°C - Précision  $\pm 2,2^\circ\text{C}$   
Thermocouple K avec câble 1 mètre. Attention à ne pas trop plier le câble.
- Affichage : Appuyer sur la touche "F" ou "C" pour effectuer la mesure dans l'unité choisie.
- Résolution (K 305) : Appuyer touche 1° ou 0,1°C selon besoin
- Mode "Hold" : Appuyer sur la touche "Hold", l'afficheur se fige sur sa dernière mesure.  
Ré-appuyer pour repasser en mode lecture.
- Mode "Max" : Appuyer sur la touche "Max", le thermomètre enregistre et affiche la plus grande valeur mesurée.  
Le mot "Max" apparaît dans l'afficheur.  
Pour ressortir appuyer à nouveau sur "Max"  
Dans le mode "Max", appuyer sur la touche "Hold" pour résumer l'enregistrement.
- Piles : Lorsque le signe "  " apparaît dans l'afficheur. Changer la pile de 9V (IEC 6F22) après avoir dévissé les 3 vis et la plaque de fond.
- Potentiomètre d'offset : A n'utiliser qu'avec un bain d'étalonnage et les précautions habituelles. Réserver cette manipulation à BAMO MESURES qui pourra vous délivrer les certificats adéquats.

**BAMO MESURES**

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

THERMOMETRE PORTABLE  
**K305 et K307**

28/08/01

695 10 01 B

TE

695-01/1